

# INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE MIKSERA UNIWERSALNEGO RM-60

## KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW

1. Pracownik obsługujący maszynę powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, być zapoznany z instrukcją obsługi, posiadać szkolenie z zakresu bhp, być trzeźwy, posiadać odzież i obuwie robocze.
2. Pracownik powinien posiadać dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim oraz szkolenie z zakresu podstawowych zagadnień higieny.

## POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Maszyna musi posiadać zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym.
2. Maszyna musi posiadać osłony zasypowe, silnika oraz mechanizmów przeniesienia napędu.
3. Maszyna musi posiadać wyłącznik w łatwo dostępnym miejscu.
4. Otwarcie pokrywy urządzenia powinno automatycznie wyłączać jego pracę.
5. Posadzka na stanowisku pracy obsługującego maszynę powinna być antypoślizgowa i łatwo zmywalna.

## PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

1. Sprawdzić stan wyłączników.
2. Oczyszczyć posadzkę wokół maszyny.
3. Usunąć zbędne przedmioty ze stanowiska pracy.
4. Sprawdzić stan osłon ochronnych.
5. Sprawdzić stan urządzenia do mechanicznego załadunku.

## PODZAS PRACY

1. Nie dopuszczać do obsługi urządzenia osób nie upoważnionych.
2. Nie opuszczać stanowiska pracy podczas eksploatacji urządzenia.
3. W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości wyłączyć maszynę.
4. Nie przeładowywać komory roboczej maszyny.
5. Pracownik powinien posiadać sprzęt ochraniający przed nadmiernym hałasem.

## PO ZAKOŃCZENIU PRACY

1. Odłączyć maszynę od źródła napięcia.
2. Oczyszczyć i wymyć elementy robocze maszyny.
3. Oczyszczyć i zmyć posadzkę na stanowisku pracy.
4. Upewnić się, że pozostawione urządzenie nie stworzy żadnych zagrożeń dla otoczenia.

## ZABRANIA SIĘ

1. Uruchamiania maszyny bez założonych osłon ochronnych.
2. Wkładania rąk podczas pracy urządzenia w obszarze elementów obracających się.
3. Samodzielnego naprawiania uszkodzeń instalacji elektrycznej.
4. Dokonywania wszelkich napraw i konserwacji w trakcie pracy urządzenia-i pod napięciem.
5. Obsługiwanie maszyny z obandażowanymi lub skaleczonymi rękoma.
6. Spożywania na stanowisku pracy posiłków, alkoholu i palenia tytoniu..
7. Wykonywania innych czynności niż zlecone przez bezpośredniego przełożonego.

## UWAGI KOŃCOWE

1. Pracownicy zatrudnieni w działach produkcji nie mogą:
  - a) nosić biżuterii i zegarków na rękach,
  - b) posiadać długich lub polakierowanych paznokci u rąk.
2. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
3. W razie wątpliwości, co do bezpiecznego wykonywania pracy, pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji.

Opracował: .....

Zatwierdził: .....